



COMUNE DI SAN GODENZO
Provincia di Firenze

Indagini geologiche tecniche di supporto al piano strutturale

Lib. 17 del 19/04/1984 art. 21
L. 62 del 24/03/1989 art. 17 c. 10
L. 46 del 28/02/1997 art. 17
DM del 27/11/2000 art. 29
DM del 27/11/2000 art. 30
DM del 27/11/2000 art. 31
DM del 27/11/2000 art. 32

Tavola SW




Scala 1:10.000

RISCHIO IDRALUICO
CARTA DEL CONTENUTO IDRALUICO E DELLA PERICOLOSITA' IDRALUICA
Professione Incaricata:
Dott. Geol. Erico Nobile

Giugno 2002



Via Andrea del Casapero, 3 - 50132 FIRENZE
Tel. e Fax 055 571393-575954
C. F. e P. IVA 02287890484



LEGENDA

CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

- FOSCO DI CASALE ambito A FI104
- FOSCO DI CASTAGNETO ambito A FI1022
- FOSCO CORRELLA ambito A FI1085
- FOSCO DELLA MARGOLLA ambito A FI1311
- FOSCO DI PETROGGIANO ambito A FI1068
- FOSCO DI RIMAGGIO O DI CUCENA ambito A FI1649
- TORRENTE ORSIANO ambito A FI2735
- TORRENTE S. GODENZO O FOSCO DI FALTERONA ambito AB FI2820

- Limite esterno ambito "A"
- Limite esterno ambito "B"
- Ampliatura discontinua in terra

1 Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua e poste all'esterno degli ambiti definiti "A1" e "B" agli artt. 73 e 77 della D.M. C.R. n. 12/2000, per le quali:
- non si riscontrano condizioni favorevoli al risapino;
- sono in situazione favorevole di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale sottostante, ossia posta a quote altimedie superiori di 2 m rispetto al livello di sponda o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda, rispetto al ciglio di sponda.

2 Aree di fondovalle e comunque poste all'esterno degli ambiti definiti "A1" e "B" agli artt. 73 e 77 della D.M. C.R. n. 12/2000, per le quali:
- non si riscontrano condizioni favorevoli al risapino;
- sono in situazione favorevole di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale sottostante, ossia posta a quote altimedie superiori di 2 m rispetto al livello di sponda o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda, rispetto al ciglio di sponda.

3 Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimedie inferiori rispetto alla quota posta a 2 m sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda;
- sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimedie inferiori rispetto alla quota posta a 2 m sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

4 Aree di fondovalle non protette da opere strutturali per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
- sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimedie inferiori rispetto alla quota posta a 2 m sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda;
- sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimedie inferiori rispetto alla quota posta a 2 m sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Aree collinari e montane con presenza di corsi d'acqua (laghi e/o invasi).
Aree soggette a frequenti e ripetuti episodi di esondazione.